

НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА

HB - 03

НАЗНАЧЕНИЕ

- Нагрузочная вилка HB-03 предназначена для:
- Определения степени заряда и исправности автомобильных аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12 В.
 - Проверки исправности генератора и бортовой сети с помощью высокоточного вольтметра.

ОСОБЕННОСТИ

- Имеет 2 спирали и подходит для аккумуляторов малой и средней емкости (подключается одна спираль, ток нагрузки 100 А), так и повышенной емкости (подключаются две спирали, ток нагрузки 200 А)
- Легкая коммутация спиралей упрощает использование прибора
- Цифровой удобный вольтметр (жидкокристаллический дисплей)
- Определение степени заряда аккумулятора
- Таймер позволяет выставить время измерений
- Индикация напряжения при тестировании каждую секунду (с возможностью сохранения данных)
- Коррозиестойкое покрытие корпуса прибора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение аккумуляторной батареи 12 В
- Емкость тестируемых аккумуляторных батарей 15 - 240 А^ч
- Диапазон вольтметра 0-16 В
- Точность 0.5%
- Номинальное сопротивление:
 - 2 спирали по 0.1 Ом ± 5%
 - Ток нагрузки 100 А (200 А)
- Рабочий диапазон температур -20 - +60 °C
- Время измерения:
 - спирали подключены не более 9 сек.
 - спирали отключены не ограниченно

НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА

HB - 04

НАЗНАЧЕНИЕ

- Нагрузочная вилка HB-04 предназначена для:
- Определения степени заряда и исправности автомобильных аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 24 В, а также 12 В.
 - Проверки **одного элемента** аккумуляторной батареи.
 - Проверки исправности генератора и бортовой сети с помощью высокоточного вольтметра.

ОСОБЕННОСТИ

- Имеет 2 спирали и подходит для проверки тяговых и автомобильных аккумуляторов:
 - спираль “24 В” используется для проверки аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 24 В, ток нагрузки 100 А. Также для проверки аккумуляторов с номинальным напряжением 12 В, ток нагрузки 50 А.
 - спираль “2 В” используется для проверки **одного элемента** аккумуляторной батареи, ток нагрузки 100 А.
- Легкая коммутация спиралей упрощает использование прибора
- Цифровой удобный вольтметр (жидкокристаллический дисплей)
- Определение степени заряда аккумулятора
- Таймер позволяет выставить время измерений
- Индикация напряжения при тестировании каждую секунду (с возможностью сохранения данных)
- Коррозиестойкое покрытие корпуса прибора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение А. Б. 24 В; 12 В
- Номинальное напряжение элемента 2 В
- Емкость тестируемых батарей 15 - 240 А^ч
- Диапазон вольтметра 0-32 В
- Точность 0.5%
- Номинальное сопротивление:
 - спираль “24 В” 0,2 Ом ± 5%
 - спираль “2 В” 0,02 Ом ± 5 %
- Ток нагрузки:
 - при ном. напряжении 2 В, 24 В 100 А
 - при ном. напряжении 12 В 50 А
- Рабочий диапазон температур -20 - +60 °C
- Время измерения:
 - спирали подключены не более 9 сек.
 - спирали отключены не ограниченно

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед использованием прибора:

1. Прикрутите прорезиненную рукоятку
2. Вытащите защитную полоску (предотвращает разряд внутренней батареи).
3. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Прибор находится в “спящем” режиме. Для вывода прибора из “спящего” режима достаточно нажать на любую кнопку или подать напряжение на шуп прибора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГРУЗОЧНОЙ ВИЛКИ В КАЧЕСТВЕ ВОЛЬТМЕТРА

1. Убедитесь в отсутствии механических повреждений и замыканий витков спирали.
2. Отключите спирали, открутите обе гайки около шупа.
3. Подсоедините черный зажим - “крокодил” к минусовой клемме аккумулятора, либо к массе автомобиля.
4. Измерьте напряжение в нужной точке, *смотрите пункт 1. Вольтметр [НАПР], раздел Основные режимы.*

ТЕСТИРОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

1. Убедитесь в отсутствии механических повреждений и замыканий витков спирали.
2. Подсоедините черный зажим - “крокодил” к минусовой клемме аккумулятора.
3. Измерьте напряжение аккумулятора на холостом ходу. Для этого открутите обе гайки около шупа и наколите шуп на плюсовую клемму аккумулятора. Снимите показания вольтметра, *смотрите пункт 1. Вольтметр [НАПР], раздел Основные режимы.*
- 4.а Подключите спирали (модель HB - 03):
 - ★ закрутите одну гайку около шупа, ток нагрузки 100 А, используется для проверки емкости на аккумуляторах 15 - 100 А^ч;
 - ★ закрутите обе гайки, ток нагрузки 200 А, используется для проверки емкости на аккумуляторах 100 - 240 А^ч.
- 4.б Подключите спирали (модель HB - 04):
 - ★ закрутите гайку “2 В” около шупа, ток нагрузки 100 А, используется для проверки одного элемента на аккумуляторах;
 - ★ закрутите гайку “24 В”, для проверки емкости на аккумуляторах с номинальным напряжением 24 В (ток нагрузки 100 А); на аккумуляторах 12 В (ток нагрузки 50 А).
5. Измерьте напряжение аккумулятора под нагрузкой. Наколите шуп на плюсовую клемму аккумулятора. Измерение начинается автоматически. В конце измерения раздается звуковой сигнал.
6. Посмотрите изменение напряжения аккумулятора под нагрузкой, см. пункт 3. Режим [ЛОГ], раздел Основные режимы. Определите степень заряда аккумулятора, см. пункт 6. Емкость аккумулятора [ЗАР], раздел Основные режимы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Условные сокращения

- Однократное короткое нажатие.
 ↪ Длительное нажатие до повторного звукового сигнала.
 ↩ [РЕЖИМ] + [ВЫБОР] - Одновременное нажатие на 2 кнопки.

Основные действия


- [РЕЖИМ] - Переход от названия текущего режима, к названию следующего режима осуществляется по кольцу (см. алгоритмы в инструкции).
 - Выход из режимов установок.

- [РЕЖИМ] - Переход от названия режима к числовым показаниям текущего режима.
 - Просмотр числовых значений в режиме.
 - Изменение числовых значений в режимах установок.


Переключение режимов

Первое нажатие на кнопку [РЕЖИМ] показывает название текущего режима, каждое последующее производит переключение по дереву функций по алгоритмам:

1. После выхода прибора из “спящего” режима



2. После проведения измерений



ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ

Первое нажатие на кнопку **РЕЖИМ** показывает название текущего режима, каждое последующее производит переключение режимов.

1. ВОЛЬТМЕТР

- нажатием кнопки **РЕЖИМ** выбираем режим **[НАПР]**.

На дисплее индицируется название режима **НАПР**.

Через секунду прибор покажет числовое значение напряжения **12.00**.

2. ТЕСТИРОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Измерение напряжения аккумулятора под нагрузкой

1. Проводим измерение напряжения аккумулятора под нагрузкой. Измерение начнется автоматически. При проведении измерений значение напряжения на клемме аккумулятора и время с начала измерения попеременно индицируется на экране прибора через каждую секунду, по окончании измерения раздастся звуковой сигнал.



2. Посмотрите изменение напряжения.

3. РЕЖИМ "ЛОГ"

Просмотр измеренного напряжения


- нажатием кнопки **РЕЖИМ** выбираем режим **[ЛОГ]**.



На дисплее индицируется название режима.

Через несколько секунд появится числовое значение.

Чтобы быстрее перейти к просмотру значений нажмите **ВЫБОР** кнопку **ВЫБОР**.



На дисплее попеременно индицируется значение напряжения и секунды с момента начала измерения.

Нажимая кнопку **ВЫБОР**, можно посмотреть изменения напряжения аккумулятора под нагрузкой в последнем испытании.*

4

4. СОХРАНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Для сохранения в памяти прибора значений измерения напряжения **[ЛОГ]**.



Нажимаем кнопку **РЕЖИМ** и выбираем режим **[ЛОГ]**.

Длительно нажимаем кнопку **РЕЖИМ**.

На дисплее кратковременно появится значок **[---]**.

Значения будут сохранены.

5. РЕЖИМ "ЛОГ С"

Просмотр сохраненных значений измеренного напряжения


- нажатием кнопки **РЕЖИМ** выбираем режим **[ЛОГ С]**



На дисплее индицируется название режима.

Через несколько секунд появится числовое значение напряжения.

Чтобы быстрее перейти к просмотру значений нажмите кнопку **ВЫБОР**



На дисплее попеременно индицируется значение напряжения и секунды с момента начала измерения.



Нажатиями кнопки **РЕЖИМ** листаем и посматриваем сохраненные значения.

6. ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

- нажатием кнопки **РЕЖИМ** выбираем режим **[ЗАР]**.



На дисплее индицируется название режима.

Через несколько секунд появится числовое значение.

Чтобы быстрее перейти к просмотру значений нажмите **ВЫБОР** кнопку **ВЫБОР**



На дисплее отобразится числовое значение заряда батареи в процентах.*

По умолчанию измерения производятся на 5 секунде. Если Вы используете другое время измерений, то оцените степень заряда по общепринятым методикам, используя значения напряжения отображаемые в режиме **[ЛОГ]**.

* Примечание: значения сбрасываются при переходе прибора в "спящий" режим.

7. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ИЗМЕРЕНИЙ

Переход к режиму установки времени измерения осуществляется из любого текущего режима, когда на дисплее отображается название режима.


- нажимаем одновременно кнопки **РЕЖИМ** + **ВЫБОР** и переходим к режиму **[УСТ]**.



На дисплее индицируется название режима.

Через несколько секунд появится числовое значение.

Чтобы быстрее перейти к просмотру значений нажмите **ВЫБОР** кнопку **ВЫБОР**



На дисплее появится значение в секундах, через которое раздастся звуковой сигнал свидетельствующий об окончании измерений.

Нажимая кнопку **ВЫБОР**, устанавливаем необходимое значение продолжительности измерений от 1 до 9 секунд.



Выходим из режима и сохраняем результат нажатием кнопки **РЕЖИМ**.

8. КАЛИБРОВКА ВОЛЬТМЕТРА

Откручиваем обе гайки.

Переход к режиму калибровки вольтметра осуществляется из любого текущего режима, когда на дисплее отображается название режима.

- входим в установку, нажимая и удерживая одновременно две кнопки **РЕЖИМ** + **ВЫБОР** до повторного звукового сигнала и переходим к режиму **[ВОЛТ]**.



На дисплее индицируется название режима,



затем, через секунду появляется мигающее значение напряжения.

Между зажимом- "крокодил" и щупом прибора подключите эталонное напряжение.



Нажимая кнопку **ВЫБОР**, устанавливаем значение напряжения на дисплее соответствующее эталонному.

Выходим из режима и сохраняем результат нажатием кнопки **РЕЖИМ**.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Когда прибор при включении издает непрерывный монотонный звук или на дисплее появляется значок , это значит что элементы питания разряжены ниже допустимого уровня. Необходимо заменить элементы питания.

Открутите 4 самореза, удерживающие защитный кожух. Извлеките батарейку из держателя. Поставьте новый элемент питания, соблюдая полярность. Оденьте защитный кожух. Закрутите саморезы.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ♦ Коробка упаковочная 1 шт.
- ♦ Вкладыш в коробку 1 шт.
- ♦ Нагрузочная вилка в сборе 1 шт.
- ♦ Рукоятка резиновая 1 шт.
- ♦ Элемент питания CR2032 (установлен в прибор) 1 шт.

* Перед первым использованием вытащите защитную полоску чтобы включить прибор.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора и выходные характеристики.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора -12 месяцев со дня продажи. Предприятие - изготовитель обязуется в течении гарантийного срока производить безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантиного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантинный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований, обмен прибора производится по месту продажи.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____



СДЕЛАНО
В РОССИИ

Производитель: ООО "ОПП "ОРИОН СПБ"
192283, Санкт-Петербург,
Загребский бульвар, дом 33
orion@orionspb.ru www.orionspb.ru

* Примечание: значения сбрасываются при переходе прибора в "спящий" режим.